

# MANHATTAN

DIVANI FURNITURE

**08**  
BED  
ROOM



**EXCLUSIVO!**

NO LO SUEÑES  
VÍVELO

[WWW.DIVANI-EC.COM](http://WWW.DIVANI-EC.COM)



DIVANI

# FICHA TÉCNICA **MANHATTAN**



DIVANI



## 01

### INFORMACIÓN TÉCNICA

---

ARMAZÓN: Madera sólida de Férran Sánchez

TRATAMIENTO MADERA: Antipolilla

LACAS: Poliuretano (no tóxicas)

## 02

### APOYO PARA COLCHÓN

---

3 Tableros MDF 15MM de alta resistencia

## 03

### ENSAMBLAJE

---

Sistema de ensamblaje mediante placas de acero

## 04

### GARANTÍA

---

3 Años sobre defectos de fabricación

## MEDIDAS

---

1 1/2 pz: (105x190)

2 pz: (135x190)

2 1/2 pz: (160x200)

3pz: (200x200)

## EMBALAJE

---

Compuesto de una capa de plástico stretch film, poliexpandido y planchas de cartón corrugado con resistencia a golpes.

## MANHATTAN

---

Está fabricado por Divani, siguiendo altos estándares de calidad y mano de obra calificada.

## DIVANI



(+593)07-4104363



0983975172 / 098397169



Av. las Américas y Nicolás de Rocha



ventas@divani-ec.com



www.divani-ec.com

CUENCA - ECUADOR

# ENSAMBLAJE Y ARMADO DEL DORMITORIO

No basta que un dormitorio se vea lujoso !!

A más de la materia prima y la forma en la que es fabricado un dormitorio, los tableros de soporte y la herrajería utilizada juegan un papel predominante en la estabilidad, soporte y duración del producto.



## TABLEROS PARA SOPORTE DEL COLCHÓN

Para evitar que las tablas se tuerzan o se rompan con el pasar del tiempo, la base de la cama, se cubre con 3 tableros MDF de 15MM que brindan el soporte necesario para el colchón y el peso corporal.

## PLACAS METÁLICAS



Para el ensamblaje de los largueros, utilizamos tarugos de madera y 4 placas metálicas de alta resistencia.

## SOPORTE CENTRAL DE MADERA



El soporte central de madera sólida, proporciona firmeza y apoyo al tendido de tableros



# GARANTÍA DE FÁBRICA



**¡ SIÉNTASE TRANQUILO !!**

Divani, entrega certificados de garantía de 3 años sobre defectos de fabricación en todos sus productos. Garantía válida bajo condiciones de uso, manipulación y mantenimiento adecuado.