

MICROMASTER 4 module PROFIBUS pour des raisons mécaniques, avec MM4 FX/GX, il faut utiliser le connecteur 6GK1500-0EA02

Autres informations

Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfnc=ps&lc=fr-WW>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com>